



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 4202 от 05.02.2021г.

Оригинал данного документа оформляется в единственном экземпляре
Код завода: 0012



Указанная в настоящем паспорте качества продукция:

Рама боковая в сборе 9896-10.20.00.000СБ, включающая в себя Раму боковую тележки грузового вагона 9896-10.20.00.001

АО "ПО "Бежицкая сталь"
241035, Россия, г. Брянск
ул. Сталелитейная,
дом 1, корп. А, офис 1
Тел.: +7 (4832) 715-809

изготовлена по требованиям : ОСТ 32.183-2001
принята службой технического контроля изотовителя

Сертификат соответствия

ССФЖТ RU.TM01.A.09668

№ 010695

Дата выдачи

01.01.2013г.

Действует по

16.09.2014г.

| Порядковые номера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 58390 | 59382 | 60894 | 63456 | 64791 | 66054 | 66956 | 67809 | 69269 | 70611 | 71960 | 73559 | 74441 | 76108 | 77278 | - | - | - | - | - |
| 58404 | 59385 | 61399 | 63469 | 64811 | 66140 | 67003 | 67867 | 69301 | 70658 | 72324 | 73611 | 74507 | 76167 | 77365 | - | - | - | - | - |
| 58431 | 59386 | 61437 | 63584 | 64853 | 66242 | 67020 | 67950 | 69321 | 70671 | 72354 | 73631 | 74550 | 76169 | 77394 | - | - | - | - | - |
| 58497 | 59387 | 61441 | 63609 | 64943 | 66311 | 67050 | 67982 | 69396 | 70703 | 72549 | 73647 | 74590 | 76171 | 77399 | - | - | - | - | - |
| 58536 | 59390 | 61501 | 63805 | 64986 | 66381 | 67095 | 68016 | 69404 | 70799 | 72771 | 73679 | 74666 | 76296 | 77422 | - | - | - | - | - |
| 58578 | 59472 | 61534 | 63909 | 65171 | 66411 | 67099 | 68139 | 69406 | 70839 | 72788 | 73692 | 74827 | 76309 | 77510 | - | - | - | - | - |
| 58581 | 59488 | 61561 | 64003 | 65230 | 66421 | 67202 | 68178 | 69424 | 70866 | 72792 | 73741 | 74955 | 76314 | - | - | - | - | - | - |
| 58584 | 59490 | 61822 | 64009 | 65318 | 66426 | 67256 | 68197 | 69441 | 70906 | 72847 | 73742 | 74978 | 76348 | - | - | - | - | - | - |
| 58616 | 59555 | 61932 | 64015 | 65323 | 66464 | 67328 | 68279 | 69521 | 70910 | 72933 | 73834 | 75082 | 76369 | - | - | - | - | - | - |
| 58626 | 59786 | 61933 | 64019 | 65408 | 66479 | 67361 | 68565 | 69552 | 70990 | 72939 | 73903 | 75236 | 76409 | - | - | - | - | - | - |
| 58747 | 59845 | 61945 | 64024 | 65424 | 66635 | 67385 | 68597 | 69601 | 71061 | 72949 | 73915 | 75279 | 76428 | - | - | - | - | - | - |
| 58811 | 60295 | 62287 | 64028 | 65427 | 66656 | 67386 | 68598 | 69815 | 71237 | 73054 | 73933 | 75455 | 76444 | - | - | - | - | - | - |
| 58816 | 60365 | 62354 | 64037 | 65567 | 66729 | 67417 | 68609 | 69887 | 71513 | 73187 | 74081 | 75487 | 76601 | - | - | - | - | - | - |
| 59036 | 60413 | 62381 | 64252 | 65636 | 66735 | 67507 | 68700 | 70058 | 71529 | 73271 | 74116 | 75500 | 76769 | - | - | - | - | - | - |
| 59106 | 60432 | 63032 | 64269 | 65640 | 66751 | 67561 | 68784 | 70148 | 71536 | 73283 | 74121 | 75584 | 76771 | - | - | - | - | - | - |
| 59150 | 60473 | 63108 | 64330 | 65773 | 66770 | 67577 | 68835 | 70155 | 71607 | 73290 | 74163 | 75637 | 76934 | - | - | - | - | - | - |
| 59311 | 60705 | 63212 | 64335 | 65849 | 66819 | 67613 | 68973 | 70181 | 71619 | 73429 | 74200 | 75675 | 76951 | - | - | - | - | - | - |
| 59325 | 60733 | 63243 | 64345 | 65851 | 66844 | 67662 | 69073 | 70234 | 71815 | 73477 | 74325 | 75744 | 77026 | - | - | - | - | - | - |
| 59377 | 60744 | 63371 | 64422 | 65892 | 66856 | 67695 | 69078 | 70371 | 71849 | 73485 | 74379 | 75776 | 77162 | - | - | - | - | - | - |
| 59379 | 60792 | 63441 | 64669 | 65902 | 66949 | 67763 | 69211 | 70563 | 71918 | 73495 | 74409 | 75844 | 77265 | - | - | - | - | - | - |

Итого: 286 шт.

Год изготовления продукции: 2013

Продукция изготовлена и отгружена в период действия сертификата соответствия

Срок службы детали, при гамма-процентной вероятности 0.95 неразрушения, составляет 39.91г.

По истечению назначенного срока службы (32 года), утилизировать путем рециклинга

Начальник ОТК



Ю.В. Андриевский